



## Informaciones des Herstellers (DE)

nach PSA Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4. (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union). Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationen zu beachten und zu befolgen. Diese Informationen sind ausschließlich für den Endverbraucher bestimmt. Diese Informationen sind nicht für den Endverbraucher bestimmt. Diese Informationen sind nicht für den Endverbraucher bestimmt.

**Konformitätserklärung**  
Bei diesen Handschuhen handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die komplette Konformitätserklärung erhalten Sie unter [www.asatex.eu/konf](http://www.asatex.eu/konf)

**A. Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:** Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

**EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe.** Das Testergebnis der Fingerfertigkeit, durchgeführt nach EN ISO 21420:2020, siehe Seite 1

EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken	EN 388:2016+A1:2018	Prüfkriterien	Testverfahren	Bewertung
A = Abrasionsfestigkeit	0-4	B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0-5	
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0-5	C = Wehrwirkung bei Schlag	0-4	
C = Wehrwirkung bei Schlag	0-4	D = Durchschlagskraft	0-4	
D = Durchschlagskraft	0-4	E = Stoßschutzprüfung (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A-F	
E = Stoßschutzprüfung nach EN ISO 13997:1999	A-F	F = Stoßschutzprüfung nach EN ISO 13997:1999	P	

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft; P bedeutet bestanden

**EN 407:2020 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken**

EN 407:2020	Prüfkriterien	Testverfahren	Bewertungsmöglichkeiten
A = Kontaktwärme	0-4	B = Kontaktwärme	0-4
B = Kontaktwärme	0-4	C = Konvektive Wärme	0-4
C = Konvektive Wärme	0-4	D = Strahlungswärme	0-4
D = Strahlungswärme	0-4	E = Kleine Spritzspray aus geschmolzenen Metallen	0-4
E = Kleine Spritzspray aus geschmolzenen Metallen	0-4	F = Große Mengen flüssigen Metalls	A-F

Die Kennzeichnung "X" anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen ist. **WARNUNG:** Handschuhe können in Kontakt mit weichen Körpern und scharfen Gegenständen verwendet werden. Offenes Flammen in Berührung kommen. Der Benutzer darf maximal einer Temperatur von 100 °C für 15 Sekunden Kontaktzeit ausgesetzt werden. Das Ergebnis bezieht sich auf die Handfläche.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Schutzhandschuhe für Schweißer**  
Werden in die Ausführungen A und B unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien erfüllt werden, die Prüfungsmuster müssen entsprechend den Kriterien sein.

Anforderung	Test nach CE-Norm	Mindestleistungsstufen
Abrissbeständigkeit	EN 388	A B
Fallschneidbeständigkeit	EN 388	2 1
Weiterbeständigkeit	EN 388	1 1
Einschnittbeständigkeit	EN 388	2 1
Brennverhaltensbeständigkeit	EN 388	2 1
Kontaktwärmebeständigkeit	EN 407	1 1
Konvektionswärmebeständigkeit	EN 407	2 0
Beständigkeit gegen kleine Spritzspray geschmolzenen Metalls	EN 407	3 2
Fingerfertigkeit	EN 420	3 2

**B. Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Handschuhe dienen zum Schutz vor mittleren Risiken gemäß. Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch**  
Substanzen, die in chemischen Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen kommen. Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Zerschneiden von geackerten Kanten oder Schneiden bzw. Schneiden von Metall. Falls Handschuhe für Wärmebehandlungen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

**Verwendungszweck, Einsatzzustände und Risikobewertung:** Diese Handschuhe entsprechen den Anforderungen der technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Eigenschaften der Handschuhe nicht mit den Angaben des Herstellers übereinstimmen können. Der Benutzer ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen für die Verwendung der Handschuhe verantwortlich. Die Handschuhe sind für die Verwendung der Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsdaten.

## Manufacturer's Information (EN)

according to PPE Regulation (EU) 2016/425, Annex II, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union). Please read carefully before using! You are obliged to enduce this information before using the product. These information are intended for the end user only. These information are intended for the end user only. These information are intended for the end user only.

**Declaration of Conformity**  
These gloves are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark confirms that the product satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2016/425. For the full Declaration of Conformity, please visit: [www.asatex.eu/konf](http://www.asatex.eu/konf)

**A. Explanation and numbers of the standards whose requirements the gloves satisfy:** Standards retrieved from the Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

**EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai des gants de protection.** Le résultat de la gants de dextre, livrada a cabo conforme a EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 - Protective gloves against mechanical risks	EN 388:2016+A1:2018	Test criteria	Rating
A = Abrasion resistance	0-4	B = Resistance to cut (Coupe test)	0-5
B = Resistance to cut (Coupe test)	0-5	C = Tear resistance	0-4
C = Tear resistance	0-4	D = Puncture resistance	0-4
D = Puncture resistance	0-4	E = Impact resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	A-F
E = Impact resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	A-F	F = Impact protection test according to EN ISO 13997:1999	P

The higher the number, the better the test performance. X means 'not tested'; P signifies 'passed'.

**EN 407:2020 - Protective gloves against thermal risks**

EN 407:2020	Test criteria	Possible ratings	
A = Contact heat	0-4	B = Contact heat	0-4
B = Contact heat	0-4	C = Convective heat	0-4
C = Convective heat	0-4	D = Radiant heat	0-4
D = Radiant heat	0-4	E = Small splashes of molten metal	0-4
E = Small splashes of molten metal	0-4	F = Large splashes of molten metal	0-4

The letter "X" in place of a number indicates that the gloves are not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 0 or Level X rating for limited flame spread must not come in contact with an open flame or in contact with a maximum air exposure 100 °C (temperature for 15s contact time). The result refers to palm of the hand.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Protective gloves for welders**  
These gloves are classified as Type A and Type B, both types must be tested for the following criteria and the printed pictograms must correspond to the function of the realization.

EN 407:2020	Test criteria	Possible evaluations	
A = Contact heat	0-4	B = Contact heat	0-4
B = Contact heat	0-4	C = Convective heat	0-4
C = Convective heat	0-4	D = Radiant heat	0-4
D = Radiant heat	0-4	E = Small splashes of molten metal	0-4
E = Small splashes of molten metal	0-4	F = Large quantities of metal liquid	0-4

The letter "X" in place of a number indicates that the gloves are not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 0 or Level X rating for limited flame spread must not come in contact with an open flame or in contact with a maximum air exposure 100 °C (temperature for 15s contact time). The result refers to the palm of the hand.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

EN 407:2020	Test criteria	Possible evaluations	
A = Contact heat	0-4	B = Contact heat	0-4
B = Contact heat	0-4	C = Convective heat	0-4
C = Convective heat	0-4	D = Radiant heat	0-4
D = Radiant heat	0-4	E = Small splashes of molten metal	0-4
E = Small splashes of molten metal	0-4	F = Large quantities of metal liquid	0-4

The letter "X" in place of a number indicates that the gloves are not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 0 or Level X rating for limited flame spread must not come in contact with an open flame or in contact with a maximum air exposure 100 °C (temperature for 15s contact time). The result refers to the palm of the hand.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

## Información del fabricante (ES)

conforme al EPI Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, apartado 1.4. (Publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea). Lea con atención antes de usarlo! Est usted obligado a adjuntar esta información antes de utilizar el producto. Estas informaciones están destinadas únicamente al usuario final. Estas informaciones están destinadas únicamente al usuario final. Estas informaciones están destinadas únicamente al usuario final.

**Declaración de conformidad**  
Estos guantes son un Equipo de Protección Individual (EPI). El sello CE certifica que el producto cumple con los requisitos vigentes del Reglamento (UE) 2016/425. Podrá encontrar toda la declaración de conformidad en: [www.asatex.eu/konf](http://www.asatex.eu/konf)

**A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes:** Lugar de consulta de las normas: Boletín Oficial de la Unión Europea. Disponible en Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

**EN ISO 21420:2020 - Gants de protección - Exigencias generales y métodos d'essai des gants.** El resultado de la dextre, réalisée conformément à EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 - Gants de protection contre des risques mécaniques	EN 388:2016+A1:2018	Critères d'essai	Évaluation
A = Résistance à l'abrasion	0-4	B = Résistance à la coupe (Coupe Test)	0-5
B = Résistance à la coupe (Coupe Test)	0-5	C = Résistance à la déchirure	0-4
C = Résistance à la déchirure	0-4	D = Résistance à la ponction	0-4
D = Résistance à la ponction	0-4	E = Résistance aux coups (TDM) selon EN ISO 13997:1999	A-F
E = Résistance aux coups (TDM) selon EN ISO 13997:1999	A-F	F = Essai de protection contre les impacts selon EN ISO 13997:1999	P

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non testé », P signifie « passé ».

**EN 407:2020 - Gants de protection contre des risques thermiques**

EN 407:2020	Critères de essai	Possibilités d'évaluation	
A = Contact thermique	0-4	B = Contact thermique	0-4
B = Contact thermique	0-4	C = Chauffage convectif	0-4
C = Chauffage convectif	0-4	D = Chauffage rayonnant	0-4
D = Chauffage rayonnant	0-4	E = Petites projections de métal en fusion	0-4
E = Petites projections de métal en fusion	0-4	F = Grandes quantités de métal liquide	0-4

Le lettre "X" en lieu et place d'un numéro indique que les gants ne sont prévus pour l'application correspondante à ce test. **AVERTISSEMENT:** Les gants de niveau 0 ou de niveau X à propagation limitée de flamme ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. L'exposition maximale à l'utilisation est de 100 °C pour un temps de contact de 15 secondes. Le résultat concerne la paume de la main.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

EN 407:2020	Critères de essai	Possibilités d'évaluation	
A = Contact thermique	0-4	B = Contact thermique	0-4
B = Contact thermique	0-4	C = Chauffage convectif	0-4
C = Chauffage convectif	0-4	D = Chauffage rayonnant	0-4
D = Chauffage rayonnant	0-4	E = Petites projections de métal en fusion	0-4
E = Petites projections de métal en fusion	0-4	F = Grandes quantités de métal liquide	0-4

The letter "X" in lieu et place d'un chiffre signifie que le gant n'est pas prévu pour l'application correspondante à ce test. **AVERTISSEMENT:** Les gants de niveau 0 ou de niveau X à propagation limitée de flamme ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue. L'exposition maximale à l'utilisation est de 100 °C pour un temps de contact de 15 secondes. Le résultat concerne la paume de la main.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

**EN 12477:2001+A1:2005 - Guantes de protección para soldadores**  
Se subdividen en las realizaciones A y B. Las dos realizaciones deben comprobarse en cuanto a los criterios técnicos y en cuanto a los pictogramas impresos en la función de la realización.

## Informations du fabricant (FR)

conformément à l'EPI Règlement (UE) 2016/425, annexe II, section 1.4. (référence au publication au Journal officiel de l'Union Européenne). Veuillez lire attentivement avant utilisation! Vous êtes tenu de joindre ces informations avant utilisation du produit. Ces informations sont destinées uniquement à l'utilisateur final. Ces informations sont destinées uniquement à l'utilisateur final. Ces informations sont destinées uniquement à l'utilisateur final.

**Déclaration de conformité**  
Ces gants sont classés comme un équipement de protection individuelle (EPI). La marque CE confirme que le produit répond aux exigences applicables du règlement (UE) 2016/425. Pour obtenir la déclaration de conformité référez-vous à: [www.asatex.eu/konf](http://www.asatex.eu/konf)

**A. Explication et numéros des normes dont les exigences sont satisfaites par les gants:** endroit de consultation des normes: Journal officiel de l'Union européenne. Disponible auprès de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

**EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai des gants.** Le résultat de la dextre, réalisée conformément à EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 - Beschermede handschoenen tegen mechanische risico's	EN 388:2016+A1:2018	Testcriteria	Beoordeling
A = Scharsteedsheid	0-4	B = Sneijdfestigheid (coupe-test)	0-5
B = Sneijdfestigheid (coupe-test)	0-5	C = Weerstand tegen scheuren	0-4
C = Weerstand tegen scheuren	0-4	D = Doorsteekweerstand	0-4
D = Doorsteekweerstand	0-4	E = Weerstand aan coupes (TDM) conforme a EN ISO 13997:1999	A-F
E = Weerstand aan coupes (TDM) conforme a EN ISO 13997:1999	A-F	F = E-essai de protection contre les chocs selon EN ISO 13997:1999	P

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non testé », P signifie « passé ».

**EN 407:2020 - Beschermede handschoenen tegen thermische risico's**

EN 407:2020
-------------



