



Informaciones des Herstellers (DE)

nach Verordnung (EU) 2016/425, Annex II, Abschnitt 1.4. (Funastelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochüre bei Werrlegung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bezuzugfen bzw. in die Empfänger auszusuchen. Zu diesem Zweck kann diese Brochüre ungeschnitten vervielfältigt werden.

Konformitätserklärung

Bei diesen Handschuhen handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die Hand, die das Produkt erfüllt die anwendbaren technischen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die komplette Konformitätserklärung erhalten Sie unter: www.asatex.eu/konf

A. Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden

EN ISO 21420:2020 – **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Gantes**. Das Testergebnis der Fingerfertigkeit, durchgeführt nach EN ISO 21420:2020 siehe Seite 1

EN 388:2016+A1:2018 – Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

| EN 388:2016 +A1:2018 | Prüfungskriterien | Bewertung |
|----------------------|---|-----------|
| A | A = Abrasivfestigkeit | 0 - 4 |
| B | B = Resistenzfähigkeit (Coupe Test) | 0 - 5 |
| C | C = Weitehrfestigkeit | 0 - 4 |
| D | D = Durchschneidfestigkeit | 0 - 4 |
| E | E = Resistenzfähigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999 | A - F |
| F | F = Stoßschutzprüfung nach EN 13394:2015 | P |

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“; P bedeutet „bestanden“

EN 407:2020 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

| EN 407:2020 | Prüfungskriterien | Bewertungsmöglichkeiten |
|-------------|---|-------------------------|
| A | A = Brennverhalten | 0 - 4 |
| B | B = Kontakt mit Kontakt | 0 - 4 |
| C | C = Konvektive Wärme | 0 - 4 |
| D | D = Strahlungswärme | 0 - 4 |
| E | E = Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 0 - 4 |
| F | F = Große Mengen flüssigen Metalls | 0 - 4 |

Die Kennzahl „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die in dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen ist. **WARNING:** Haben die Handschuhe die Leistungsstufe 1 oder 2 für ein Brennverhalten, dann dürfen die Handschuhe nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen.

EN 511:2006 – Schutzhandschuhe gegen Kälte

| EN 511:2006 | Prüfungskriterien | Mögliche Leistungsstufen |
|-------------|-------------------------|--------------------------|
| A | A = Konvektive Kälte | 0 - 4 |
| B | B = Kontakt mit Kontakt | 0 - 4 |
| C | C = Wasserdichtheit | 0 - 1 |

Das Zeichen „X“ anstelle einer Nummer bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die dieser Prüfung entsprechende Anwendung konstruiert wurden. **WARNING:** Erreichen die Handschuhe bei der Prüfung der Wasserdichtheit nicht die Leistungsstufe 1, können sie nicht als wasserdicht angesehen werden.

B. Verwendungszweck, Einsatzzeitpunkte und Risikobewertung: Diese Handschuhe dienen zum Schutz vor mittleren Risiken gemäß. Diese Handschuhe entsprechen den angegebenen technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Informationen nur als Orientierung dienen und keine Grundlage für die Entscheidung des Benutzers ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht haftbar. Wenn eine Bewertung des Produkts für ein bestimmtes Risiko oder eine bestimmte Anwendung erforderlich ist, müssen die Anforderungen der entsprechenden Normen beachtet werden. Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsstufen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden
- Falls Handschuhe für Wärmeanwendung erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Anforderungen EN407 Anforderungen entsprechen und Ihnen entsprechende gemäß getestet wurden.
- Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchschneidkraft nach EN 388:016 erfüllen, darf das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, Perforatoren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, verwendet werden.

C. Reinigung, Pflege und Desinfizierung

Die Benutzung Produkte können durch umweltschädliche oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

D. Lagerung und Alterung

Kühl und trocken lagern, ohne direkte Einfall von Sonnenlicht, keep away from any ignition sources, möglichst in der Originalverpackung. Wenn die Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu drei Jahren ab Herstellungsdatum die angegebenen Schutzfunktionen nicht.

E. Entsorgung

Die Benutzung Produkte können durch umweltschädliche oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu

Manufacturer's Information (EN)

according to Regulation (EU) 2016/425, Annex II, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union)

Please read carefully before using! You are required to enclose this information leaflet when placing order on the personal protective equipment (PPE), or to present it personally to the recipient. You may, for this purpose, reproduce this leaflet at your own discretion.

Declaration of Conformity

These gloves are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark certifies that the product satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2016/425. For the full Declaration of Conformity, please visit: www.asatex.eu/konf

A. Explanation and numbers of the standards whose requirements the gloves satisfy

EN ISO 21420:2020 – **Gloves of protection - Requisites generalis e procedimientos de pruebas de gantes**. El resultado de la prueba de destreza, llevada a cabo con. EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 – Guantes de protección contra riesgos mecánicos

| EN 388:2016 +A1:2018 | Test criteria | Valoración |
|----------------------|--|------------|
| A | A = Abrasion resistance | 0 - 4 |
| B | B = Cut resistance (Coupe test) | 0 - 5 |
| C | C = Tear resistance | 0 - 4 |
| D | D = Resistance to penetration | 0 - 4 |
| E | E = Resistance to laceration (TDM) conform EN ISO 13997:1999 | A - F |
| F | F = Impact protection test according to EN 13394:2015 | P |

The higher the test number, the better the test performance. X means 'not tested'; P signified 'passed'.

EN 407:2020 – Protective gloves against thermal risks

| EN 407:2020 | Test criteria | Possible ratings |
|-------------|--------------------------------------|------------------|
| A | A = Combustibility | 0 - 4 |
| B | B = Contact heat | 0 - 4 |
| C | C = Convective heat | 0 - 4 |
| D | D = Radiant heat | 0 - 4 |
| E | E = Small splashes of molten metal | 0 - 4 |
| F | F = Large quantities of molten metal | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a naked flame.

EN 511:2006 – Guantes de protección contra el frío

| EN 511:2006 | Criterios de las pruebas | Posibles evaluaciones |
|-------------|--|-----------------------|
| A | A = Combinabilidad | 0 - 4 |
| B | B = Contacto con calor | 0 - 4 |
| C | C = Calor convectivo | 0 - 4 |
| D | D = Calor radiante | 0 - 4 |
| E | E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido | 0 - 4 |
| F | F = Grandes cantidades de metal fundido | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a naked flame.

B. Purpose, applications and risk assessment: These gloves are intended for protection against medium risks. These products satisfy the requirements of the quoted standards. Please note that the actual conditions of use may be different from those intended for use. The manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in order to determine whether the intended purpose is justified. The manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in order to determine whether the intended purpose is justified. The manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in order to determine whether the intended purpose is justified.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden
- Falls Handschuhe für Wärmeanwendung erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Anforderungen EN407 Anforderungen entsprechen und Ihnen entsprechende gemäß getestet wurden.
- Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchschneidkraft nach EN 388:016 erfüllen, darf das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, Perforatoren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, verwendet werden.

C. Limpieza, cuidados y desinfección

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

D. Almacenamiento y duración

Guardar en un lugar fresco y seco no expuesto a la luz solar directa, alejado de fuentes de ignición y en la medida de lo posible, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan como se recomienda, las funciones de protección indicadas no cambiarán en hasta tres años a partir de la fecha de fabricación del producto. La duración de la protección de los guantes en un lugar de conservación exterior no se garantiza y depende del uso específico del producto.

E. Eliminación

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

For additional technical information, please visit: www.asatex.eu

Información del fabricante (ES)

conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, apartado 1.4. (Pueden encontrarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea)

¡Lea con atención antes de usar! Está obligado a adjuntar o entregar al receptor el presente folio informativo en caso de ceder el Equipo de Protección Individual (EPI) o a otra persona. A tal fin, se permite la reproducción limitada del presente folio.

Declaración de conformidad

Estos guantes son un equipo de Protección Individual (EPI). El sello CE certifica que el producto cumple con los requisitos aplicables del Reglamento (UE) 2016/425. Puede obtener la declaración de conformidad íntegra, vea el sitio web: www.asatex.eu/konf

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes

EN ISO 21420:2020 – **Bescherme handschoenen - Exigences générales et méthodes de essai de gants**. El resultado de la prueba de destreza, llevada a cabo con. EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 – Bescherme handschoenen tegen mechanische risico's

| EN 388:2016 +A1:2018 | Critères d'essai | Évaluation |
|----------------------|--|------------|
| A | A = Schuurvastheid | 0 - 4 |
| B | B = Snijweerstand (coupe-test) | 0 - 5 |
| C | C = Scheurweerstand | 0 - 4 |
| D | D = Weerstand tegen penetratie | 0 - 4 |
| E | E = Snijweerstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999 | A - F |
| F | F = Essai de protection contre les chocs selon EN 13394:2015 | P |

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non teste ». P signifie « passé ».

EN 407:2020 – Bescherme handschoenen tegen thermische risico's

| EN 407:2020 | Critères de vérification | Possibilités d'évaluation |
|-------------|--|---------------------------|
| A | A = Weerstand tegen ontvlambaarheid | 0 - 4 |
| B | B = Contact met contact | 0 - 4 |
| C | C = Calor convectivo | 0 - 4 |
| D | D = Weerstand tegen stralingwarmte | 0 - 4 |
| E | E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido | 0 - 4 |
| F | F = Grandes cantidades de metal fundido | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a flame nue.

EN 511:2006 – Guantes de protección contra el frío

| EN 511:2006 | Criterios de las pruebas | Posibles evaluaciones |
|-------------|--|-----------------------|
| A | A = Combinabilidad | 0 - 4 |
| B | B = Contacto con calor | 0 - 4 |
| C | C = Calor convectivo | 0 - 4 |
| D | D = Calor radiante | 0 - 4 |
| E | E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido | 0 - 4 |
| F | F = Grandes cantidades de metal fundido | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a flame nue.

B. Utilisation prévue, domaines d'application et évaluation des risques: Ces gants servent à protéger contre des risques moyens. Ces gants répondent aux normes techniques spécifiques. Il convient de noter que les conditions réelles d'utilisation peuvent être différentes de celles prévues à l'utilisation prévue. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation prévue ou non par l'utilisateur prévu. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi, il convient d'évaluer le risque résiduel avant utilisation. Veuillez utiliser ces gants conformément aux recommandations de l'étiquette et de l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi, il convient d'évaluer le risque résiduel avant utilisation. Veuillez utiliser ces gants conformément aux recommandations de l'étiquette et de l'usage prévu.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden
- Falls Handschuhe für Wärmeanwendung erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Anforderungen EN407 Anforderungen entsprechen und Ihnen entsprechende gemäß getestet wurden.
- Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchschneidkraft nach EN 388:016 erfüllen, darf das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, Perforatoren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, verwendet werden.

C. Limpieza, cuidados y desinfección

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

D. Almacenamiento y duración

Guardar en un lugar fresco y seco no expuesto a la luz solar directa, alejado de fuentes de ignición y en la medida de lo posible, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan como se recomienda, las funciones de protección indicadas no cambiarán en hasta tres años a partir de la fecha de fabricación del producto. La duración de la protección de los guantes en un lugar de conservación exterior no se garantiza y depende del uso específico del producto.

E. Eliminación

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

Pour obtenir les plus amples informations techniques, veuillez consulter: www.asatex.eu

Informations du fabricant (FR)

conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II, section 1.4. (référéncé de publication au Journal officiel de l'Union Européenne)

Veuillez lire attentivement avant toute utilisation ! Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en transmettant l'équipement de protection individuelle (EPI) ou en le remettant au destinataire. À cet effet, vous pouvez copier le présenté brochure à votre entière discrétion.

Déclaration de conformité

Ces gants sont classés comme un équipement de protection individuelle (EPI). Le marquage CE certifie que le produit satisfait aux exigences applicables du Règlement (UE) 2016/425. Pour obtenir la déclaration de conformité intégrale, veuillez consulter sur: www.asatex.eu/konf

A. Explication et numéros des normes aux wens veriesten de handschoenen

EN ISO 21420:2020 – **Bescherme handschoenen - Exigences générales et méthodes de essai de gants**. El resultado de la prueba de destreza, llevada a cabo con. EN ISO 21420:2020, véase la página 1

EN 388:2016+A1:2018 – Bescherme handschoenen tegen mechanische risico's

| EN 388:2016 +A1:2018 | Critères d'essai | Évaluation |
|----------------------|--|------------|
| A | A = Schuurvastheid | 0 - 4 |
| B | B = Snijweerstand (coupe-test) | 0 - 5 |
| C | C = Scheurweerstand | 0 - 4 |
| D | D = Weerstand tegen penetratie | 0 - 4 |
| E | E = Snijweerstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999 | A - F |
| F | F = Essai de protection contre les chocs selon EN 13394:2015 | P |

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non teste ». P signifie « passé ».

EN 407:2020 – Bescherme handschoenen tegen thermische risico's

| EN 407:2020 | Critères de vérification | Possibilités de vérification |
|-------------|--|------------------------------|
| A | A = Weerstand tegen ontvlambaarheid | 0 - 4 |
| B | B = Contact met contact | 0 - 4 |
| C | C = Calor convectivo | 0 - 4 |
| D | D = Weerstand tegen stralingwarmte | 0 - 4 |
| E | E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido | 0 - 4 |
| F | F = Grandes cantidades de metal fundido | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a flame nue.

EN 511:2006 – Guantes de protección contra el frío

| EN 511:2006 | Criterios de las pruebas | Posibles evaluaciones |
|-------------|--|-----------------------|
| A | A = Combinabilidad | 0 - 4 |
| B | B = Contacto con calor | 0 - 4 |
| C | C = Calor convectivo | 0 - 4 |
| D | D = Calor radiante | 0 - 4 |
| E | E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido | 0 - 4 |
| F | F = Grandes cantidades de metal fundido | 0 - 4 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test. **WARNING:** Gloves with Level 1 or Level 2 rating for burning behavior must not come into contact with a flame nue.

B. Utilisation prévue, domaines d'application et évaluation des risques: Ces gants servent à protéger contre des risques moyens. Ces gants répondent aux normes techniques spécifiques. Il convient de noter que les conditions réelles d'utilisation peuvent être différentes de celles prévues à l'utilisation prévue. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation prévue ou non par l'utilisateur prévu. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi, il convient d'évaluer le risque résiduel avant utilisation. Veuillez utiliser ces gants conformément aux recommandations de l'étiquette et de l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi, il convient d'évaluer le risque résiduel avant utilisation. Veuillez utiliser ces gants conformément aux recommandations de l'étiquette et de l'usage prévu.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden
- Falls Handschuhe für Wärmeanwendung erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Anforderungen EN407 Anforderungen entsprechen und Ihnen entsprechende gemäß getestet wurden.
- Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchschneidkraft nach EN 388:016 erfüllen, darf das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, Perforatoren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, Nadeln, verwendet werden.

C. Limpieza, cuidados y desinfección

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

D. Almacenamiento y duración

Guardar en un lugar fresco y seco no expuesto a la luz solar directa, alejado de fuentes de ignición y en la medida de lo posible, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan como se recomienda, las funciones de protección indicadas no cambiarán en hasta tres años a partir de la fecha de fabricación del producto. La duración de la protección de los guantes en un lugar de conservación exterior no se garantiza y depende del uso específico del producto.

E. Eliminación

Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

Meer technische informatie vindt u op: www.asatex.eu

Informatie van de fabrikant (NL)

conform de verordening (EU) 2016/425, bijlage II, paragraaf 1.4. (te vinden in het publicatieblad van de Europese Unie)

Lees dit handleboek vóór gebruik! U bent verplicht om deze informatiebrochure bij overdracht van het persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) bij te voegen of af te geven aan de ontvanger of overnamegenië. Vooraf doet kan deze brochure overnemen of vervoudigd worden.

Conformiteitsverklaring

Bij deze handschoenen gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merk certificeert dat het product voldoet aan de geldende vereisten van de verordening (EU) 2016/425. De complete conformiteitsverklaring vindt u op: www.asatex.eu/konf

A. Escríbano de los números de las normas, cuyos requisitos são cumplidos pelas luvas

EN ISO 21420:2020 – **Luvas de proteção - Requisitos gerais e processos de verificação para luvas**. O resultado do teste de destreza, executado conforme a norma EN ISO 21420:2020, veja a página 1

EN 388:2016+A1:2018 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos

| EN 388:2016 +A1:2018 | Critérios de verificação | Avaliação |
|----------------------|---|-----------|
| A | A = Resistência à abrasão | 0 - 4 |
| B | B = Resistência ao corte (Coupe Test) | 0 - 5 |
| C | C = Resistência à déchirure | 0 - 4 |
| D | D = Resistência à penetração | 0 - 4 |
| E | E = Resistência ao corte (TDM) conforme a norma EN ISO 13997:1999 | A - F |
| F | F = Teste de proteção contra impactos, conforme a norma EN 13394:2015 | P |

Quanto maior o número

